

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2616104506
Datum aktivace kuponu:	03. 08. 2026 22:41:35
Platnost do:	02. 09. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle



VIN

WBATA610309F44029

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

BMW

Model

X5

Typ karoserie

kombi

Druh vozidla

osobní

Palivo

hybridní

Výkon

210 kW

Objem

2998 ccm

Datum výroby

11. 12. 2020

Datum 1. registrace

23. 03. 2021

Platnost STK (CZ)

28. 04. 2028

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2020	12/2020	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 11. 12. 2020 Stáří vozidla: 5 let 7 měsíců Barva vozidla: Tansanitblau II metallic – kód 0C3Z Vyrobena pro trh: Není k dispozici Strana řízení: Není k dispozici			
2021	03/2021			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla: 23. 03. 2021 Doba od výroby po 1. registraci: 3 měsíce			
	03/2021	5 km	 Německo	Servisní záznam
	06/2021	2 500 km	 Německo	Záznam tachometru
	11/2021	11 000 km	 Německo	Servisní záznam
2022	06/2022	21 500 km		Záznam tachometru
	06/2022	22 500 km	 Německo	Servisní záznam
	12/2022	32 000 km	 Německo	Servisní záznam
2023	05/2023	45 500 km	 Německo	Poškození
	08/2023	50 500 km	 Německo	Servisní záznam
	10/2023	45 500 km	 Německo	Poškození
	12/2023	59 000 km	 Německo	Servisní záznam
2024	03/2024	59 000 km		Záznam tachometru
	03/2024	66 000 km		Servisní záznam
	03/2024	66 000 km	 Německo	Servisní záznam
	04/2024	66 000 km		Záznam tachometru
	05/2024		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 13. 05. 2024 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 23. 03. 2021 Přihlášeno jako: Ojeté Barva vozu při přihlášení: MODRÁ			

05/2024

66 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Před registrací

Datum kontroly:

13. 05. 2024

Číslo protokolu:

CZ-3533-24-05-0348

05/2024

 Česko

Změna majitele

05/2024

 Česko

Změna provozovatele

05/2024

66 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

13. 05. 2024

Číslo protokolu:

CZ-450227-24-05-0250

05/2024

 Česko

Vystavení technického průkazu

06/2024

69 000 km

Záznam tachometru

10/2024

83 500 km

 Česko

Servisní záznam

2025

02/2025

97 000 km

Záznam tachometru

03/2025

99 500 km

 Česko

Servisní záznam

10/2025

127 500 km

Záznam tachometru

11/2025

129 500 km

 Česko

Servisní záznam

2026

02/2026

144 000 km

 Česko

Poškození

04/2026

148 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

28. 04. 2026

Datum příští STK:

28. 04. 2028

Číslo protokolu:

CZ-3132-26-04-1822

04/2026

148 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

28. 04. 2026

Číslo protokolu:

CZ-111002-26-04-1077

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 3

Datum	05/2023
Země	 Německo
Odhad nákladů na opravu	1 000 – 2 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	45 500 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Kalkulace nákladů na opravu

2 / 3

Datum	10/2023
Země	 Německo
Odhad nákladů na opravu	1 000 – 2 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	45 500 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Pojistná událost

3 / 3

Datum	02/2026
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	20 699 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Stav tachometru	144 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
13.05.2024	–	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	MONETA Auto, s.r.o. Vyskočilova 1442/1b, Michle, 14000 Praha IČ: 60112743	Ano
13.05.2024	–	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	Comfortable technologies s.r.o. K Třebonicům 867/, Řeporyje, 15500 Praha IČ: 9807667	Ano

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 11

Datum	03/2021
Země	 Německo
Stav tachometru:	5 km

Práce (výčet)

AUSWEISTASCHE BMW (FT999911005)

BLEIFREI SUPER (FT999900115)

FEINSTAUB PLA. -Grün (FT999911001)

KENNZEICHENUNTERLAGE NEU (FT999911005)

SCHLÜSSELTASCHE BMW (FT999911005)

Windshield washer antifreeze (83122468611)

Číslo záznamu 2 / 11

Datum 11/2021

Země  Německo

Stav tachometru: 11 000 km

Práce (výčet) RDC wheel with tyre, winter light alloy (36112473404)

Číslo záznamu 3 / 11

Datum 06/2022

Země  Německo

Stav tachometru: 22 500 km

Práce (výčet) Kundenanteil Reifen (VS999900006)

Číslo záznamu 4 / 11

Datum 12/2022

Země  Německo

Stav tachometru: 32 000 km

Práce (výčet) Engine oil

Microfilter (consider further additional job(s) if appropriate)

Číslo záznamu 5 / 11

Datum 08/2023

Země  Německo

Stav tachometru: 50 500 km

Práce (výčet) Switch, trailer coupling (61319272858)

Číslo záznamu 6 / 11

Datum 12/2023

Země  Německo

Stav tachometru: 59 000 km

Práce (výčet) Brake fluid service

Check gas pressure springs for bonnet

Číslo záznamu 7 / 11

Datum	03/2024
Stav tachometru:	66 000 km
Práce (výčet)	Air filter element (13718577170)
	BMW Engine Oil LL04 0W30 (83212405950)
	Screw plug (11137535106)
	Set oil-filter element (11427826799)
	Set, microfilter/carbon canister (64115A1BDB6)
	Spark plug, High Power (12122455258)

Číslo záznamu 8 / 11

Datum	03/2024
Země	 Německo
Stav tachometru:	66 000 km
Práce (výčet)	Air filter element
	Engine oil
	Microfilter (consider further additional job(s) if appropriate)
	Standard scope
	unknown
	Vehicle check

Číslo záznamu 9 / 11

Datum	10/2024
Země	 Česko
Stav tachometru:	83 500 km
Práce (výčet)	Engine oil

Číslo záznamu 10 / 11

Datum	03/2025
Země	 Česko
Stav tachometru:	99 500 km
Práce (výčet)	Engine oil
	Microfilter (consider further additional job(s) if appropriate)
	Standard scope

Číslo záznamu 11 / 11

Datum	11/2025
Země	 Česko
Stav tachometru:	129 500 km

Práce (výčet)

Air filter element

Brake fluid service

Engine oil

Check gas pressure springs for bonnet

Microfilter (consider further additional job(s) if appropriate)

Standard scope

unknown

Vehicle check

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 03. 08. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdílené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 03. 08. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	03. 08. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE

Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Druh vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Označení modelu	X5 xDrive45e
Speciální verze	TA61
Datum výroby	11.12.2020
Barva	Tansanitblau II metallic
Kód barvy	OC3Z
Vybavení	Leather Merino black
Kód vybavení	VASW
Kód motoru	XB1
Série	G05
SérieE	TA61
Převodovka	Sport automatic gearbox
Řazení	AUT

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	21" lité kolo pap.Y 741M nouz.chod
Ostatní	2osé vzduchové odpružení
Ostatní	Active Guard Plus
Ostatní	Aktivní ochrana
Ostatní	Aktivní ochrana chodců
Ostatní	Akumulátor AGM 80 Ah
Ostatní	Akustická ochrana chodců
Ostatní	Akustika komfort zasklení

Ostatní	Blow-By topné těleso
Ostatní	BMW klíč s displejem
Ostatní	BMW Laserlicht
Ostatní	BMW Live Cockpit Professional
Ostatní	BMW záznamník jízdy
Ostatní	CO2 rozsah
Ostatní	Connected Drive Services
Ostatní	DAB-Tuner
Ostatní	Dálkové světlo asistent
Ostatní	Dělicí síť zavazadlového prostoru
Ostatní	Digital professional I
Ostatní	Diodový mlhový světlomet
Ostatní	Dokumentace k vozidlu německy
Ostatní	Driving Assistant Professional
Ostatní	Držák nápoje temperovaný
Ostatní	Entertainment package de
Ostatní	Harman/Kardon Surround Sound System
Ostatní	Chladicí prostředek R1234yf
Ostatní	Ind.střeš.lišta vysoce lesk. Shadow Line
Ostatní	Indikace tlaku pneumatik
Ostatní	Individuální lesk Shadow-Line
Ostatní	Inovační paket
Ostatní	Integrované univerzální dálkové ovládání
Ostatní	Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
Ostatní	Jazyková verze německy
Ostatní	Kilometrový tachometr
Ostatní	Klimatizovaná sedadla přední
Ostatní	Legální nouzové volání
Ostatní	Lišty hliník síťový vzhled tmavý
Ostatní	M aerodynamický paket
Ostatní	M Kožený volant
Ostatní	M Multifunkční sedadlo
Ostatní	M Sportovní paket
Ostatní	Masážní funkce pro řidiče a spolujezdce
Ostatní	Norma výfukových emisí EU6 rde II
Ostatní	Odpadnutí dodatečný nápis vnější
Ostatní	Ochrana vnějšího potahu
Ostatní	Pneumatiky s nouzovým dojetím
Ostatní	Pohodlný přístup
Ostatní	Pojistka šroubů kola
Ostatní	Protisluneční roleta dveře zadní

Ostatní	Provedení Německo
Ostatní	Přídavný rozsah podle EU
Ostatní	Přístrojová deska Sensatec
Ostatní	Rohožky velur
Ostatní	Seskupení WLTP
Ostatní	služby eDrive
Ostatní	Sport–automatická převodovka
Ostatní	Sportovní brzda M
Ostatní	Strop karoserie antracit
Ostatní	Systém parkovací asistence Plus
Ostatní	Tažné zařízení
Ostatní	Telefonie s bezdrátovým nabíjením
Ostatní	TELESERVICES
Ostatní	Tónované zasklení
Ostatní	Vnější zrcátko automatické stmívání
Ostatní	Vnitřní osvětlení
Ostatní	Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
Ostatní	Vysoký lesk Shadow-Line
Ostatní	Výstražný trojúhelník a spojovací taška
Ostatní	WLAN Hotspot
Ostatní	Zabezpečovací systém
Ostatní	Zavazadlový prostor paket
Ostatní	Zkušební figurína–SALAPA
Ostatní	Zobrazení přístrojů na čelním skle

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkájí se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavacky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
elektronika / požár	21. 02. 2026	Více info

elektronika / požár	02. 11. 2025	Více info
elektronika / požár	01. 11. 2025	Více info
motor / požár	30. 08. 2024	Více info
EV/Hybrid / požár	03. 05. 2022	Více info
airbag / zranění	07. 09. 2021	Více info
brzdy / havárie	01. 05. 2021	Více info
havárie / řízení	08. 03. 2021	Více info
havárie / pneumatiky	31. 01. 2021	Více info
havárie / podvozek	26. 12. 2020	Více info
EV/hybrid / požár	12. 10. 2020	Více info
havárie / pneumatiky	23. 09. 2020	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Tansanitblau II metallic – kód 0C3Z
Barva při první registraci v CZ	Modrá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	03. 08. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	23.03.2021
Datum první registrace vozidla v ČR	13.05.2024
Tovární značka	BMW
Obchodní označení	X5 xDrive45e
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	BMW
Výrobce motoru	NEUVEDENÉ V SEZNAMU
Typ motoru	B58B30C
Palivo	Elektropohon + Benzín
Maximální výkon (kW)	210
Při otáčkách (ot/min)	5000
Zdvihový objem (ccm)	2998
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	MODRÁ
Maximální rychlost (km/h)	235
Maximální hmotnost povolena (kg)	3150
Maximální hmotnost přípustná (kg)	3150

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 2
Délka celková (mm)	4922
Šířka celková (mm)	2004
Výška celková (mm)	1745
Rozvor (mm)	2975
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1390/1390
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1810/1810
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2700/2700
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	5850/5850
Ráfky náprava 1	9.5J X 21 ET37
Pneumatiky náprava 1	275/40 R21 107 Y
Ráfky náprava 2	10.5J X 21 ET43
Pneumatiky náprava 2	315/35 R21 111 Y
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	78
Při otáčkách (ot/min)	3750

Hluk za jízdy (db)	69
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	1,3

Další záznamy

ROZCHOD: 1678+1698 | [*60: VOZIDLO JIŽ BYLO REGISTROVÁNO V JINÉM STÁTĚ S DATEM PRVNÍ REGISTRACE | 23.03.2021 A PODLÉHÁ EVIDENČNÍ KONTROLE PŘED JEHO PRVNÍ REGISTRACÍ V ČR. | *61: VOZIDLO JE VYBAVENO SPOJOVACÍM ZAŘÍZENÍM TŘÍDY F, URČENÝM VÝHRADNĚ PRO NOSIČ JÍZDNÍCH KOL. | ALTERNATIVNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: | #19: TŘÍDA A50-X] | #N: +205 KG – PRO ZADNÍ NÁPRAVU PŘI PROVOZU S PŘÍPOJNÝM VOZIDLEM | VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: DÁLE JE TECHNICKY MOŽNÉ POUŽITÍ PNEUMATIK NA RÁFCÍCH #N.1-N.2: 9J X 19 ET38; 265/50 R19 110H M+S | #N.1-N.2: 9J X 19 ET38; 265/50 R19 110W | #N.1-N.2: 9J X 20 ET35; 275/45 R20 110V M+S | #N.1: 9.5J X 22 ET37; 275/35 R22 104Y #N.2: 10.5J X 22 ET43; 315/30 R22 107Y | #N.1: 9.5J X 21 ET37; 275/40 R21 107V M+S #N.2: 10.5J X 21 ET43; 315/35 R21 111V M+S | #N.1: 9.5J X 21 ET37; 275/40 R21 107Y #N.2: 10.5J X 21 ET43; 315/35 R21 111Y | #N.1: 9J X 20 ET35; 275/45 R20 110Y #N.2: 10.5J X 20 ET40; 305/40 R20 112Y | M: 2975 |, ROZCHOD: 1678+1698 , [*60: VOZIDLO JIŽ BYLO REGISTROVÁNO V JINÉM STÁTĚ S DATEM PRVNÍ REGISTRACE , 23.03.2021 A PODLÉHÁ EVIDENČNÍ KONTROLE PŘED JEHO PRVNÍ REGISTRACÍ V ČR. , *61: VOZIDLO JE VYBAVENO SPOJOVACÍM ZAŘÍZENÍM TŘÍDY F, URČENÝM VÝHRADNĚ PRO NOSIČ JÍZDNÍCH KOL. , ALTERNATIVNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: , #19: TŘÍDA A50-X] , #N: +205 KG – PRO ZADNÍ NÁPRAVU PŘI PROVOZU S PŘÍPOJNÝM VOZIDLEM , VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: DÁLE JE TECHNICKY MOŽNÉ POUŽITÍ PNEUMATIK NA RÁFCÍCH #N.1-N.2: 9J X 19 ET38; 265/50 R19 110H M+S , #N.1-N.2: 9J X 19 ET38; 265/50 R19 110W , #N.1-N.2: 9J X 20 ET35; 275/45 R20 110V M+S , #N.1: 9.5J X 22 ET37; 275/35 R22 104Y #N.2: 10.5J X 22 ET43; 315/30 R22 107Y , #N.1: 9.5J X 21 ET37; 275/40 R21 107V M+S #N.2: 10.5J X 21 ET43; 315/35 R21 111V M+S , #N.1: 9.5J X 21 ET37; 275/40 R21 107Y #N.2: 10.5J X 21 ET43; 315/35 R21 111Y , #N.1: 9J X 20 ET35; 275/45 R20 110Y #N.2: 10.5J X 20 ET40; 305/40 R20 112Y , M: 2975 ,

Emise CO2 (g/km)	31
------------------	----

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek

prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.