

## Výpis z historie vozidla

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Číslo kuponu pro opakovaný vstup: | 9499497768            |
| Datum aktivace kuponu:            | 26. 09. 2026 00:35:35 |
| Platnost do:                      | 26. 10. 2026 23:59:59 |

## Základní údaje o vozidle

VIN  
WDD2053661F489937



Mercedes-Benz

**Tovární značka**  
MERCEDES-BENZ

**Druh vozidla**  
osobní

**Objem**  
2996 ccm

**Platnost STK (CZ)**  
12. 01. 2028

**Model**  
C

**Palivo**  
benzín

**Datum výroby**  
08. 11. 2016

**Typ karoserie**  
kupé

**Výkon**  
245 kW

**Datum 1. registrace**  
30. 11. 2016

⚠ **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno


## Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

## Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



## Přehled historie

|      | Datum                                                                                                                                                                                                                             | Stav tachometru | Země                                                                                      | Popis                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2016 | 11/2016                                                                                                                                                                                                                           | 0 km            |                                                                                           | Vozidlo vyrobeno              |
|      | <div>Datum výroby vozidla: 08. 11. 2016<br/>Stáří vozidla: 9 let 10 měsíců<br/>Barva vozidla: kód 992U<br/>Vyrobeno pro trh: Česko<br/>Strana řízení: levostranné</div>                                                           |                 |                                                                                           |                               |
|      | 11/2016                                                                                                                                                                                                                           |                 |  Česko   | Přihlášení vozidla v ČR       |
|      | <div>Datum přihlášení vozidla: 30. 11. 2016<br/>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 30. 11. 2016<br/>Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc<br/>Přihlášeno jako: Nové<br/>Barva vozu při přihlášení: ŠEDÁ</div> |                 |                                                                                           |                               |
|      | 11/2016                                                                                                                                                                                                                           |                 |  Česko | Změna majitele                |
| 2017 | 11/2016                                                                                                                                                                                                                           |                 |  Česko | Změna provozovatele           |
|      | 11/2016                                                                                                                                                                                                                           |                 |  Česko | Vystavení technického průkazu |
|      | 01/2017                                                                                                                                                                                                                           | 900 km          |                                                                                           | Záznam tachometru             |
|      | 04/2017                                                                                                                                                                                                                           | 1 900 km        |                                                                                           | Záznam tachometru             |
|      | 09/2017                                                                                                                                                                                                                           | 4 300 km        |                                                                                           | Záznam tachometru             |
|      | 10/2017                                                                                                                                                                                                                           | 4 500 km        |                                                                                           | Záznam tachometru             |
| 2018 | 12/2017                                                                                                                                                                                                                           | 4 800 km        |                                                                                           | Záznam tachometru             |
|      | 05/2018                                                                                                                                                                                                                           | 7 500 km        |                                                                                           | Záznam tachometru             |
|      | 06/2018                                                                                                                                                                                                                           | 10 000 km       |  Česko | Poškození                     |
|      | 08/2018                                                                                                                                                                                                                           | 10 000 km       |                                                                                           | Záznam tachometru             |
|      | 09/2018                                                                                                                                                                                                                           | 10 000 km       |                                                                                           | Záznam tachometru             |
|      | 10/2018                                                                                                                                                                                                                           | 10 000 km       |                                                                                           | Záznam tachometru             |
| 2019 | 01/2019                                                                                                                                                                                                                           | 11 500 km       |                                                                                           | Záznam tachometru             |
|      | 04/2019                                                                                                                                                                                                                           | 11 500 km       |                                                                                           | Záznam tachometru             |
|      | 09/2019                                                                                                                                                                                                                           | 12 000 km       |                                                                                           | Záznam tachometru             |
|      | 11/2019                                                                                                                                                                                                                           | 16 000 km       |                                                                                           | Záznam tachometru             |
|      | 12/2019                                                                                                                                                                                                                           |                 |  Česko | Poškození                     |

|                                                                                                                                                                   |         |           |                                                                                           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                   | 12/2019 | 22 500 km |                                                                                           | Záznam tachometru |
| 2020                                                                                                                                                              | 01/2020 | 22 500 km |                                                                                           | Záznam tachometru |
|                                                                                                                                                                   | 02/2020 | 22 500 km |                                                                                           | Záznam tachometru |
|                                                                                                                                                                   | 03/2020 | 28 000 km |                                                                                           | Záznam tachometru |
|                                                                                                                                                                   | 07/2020 | 32 000 km |                                                                                           | Záznam tachometru |
|                                                                                                                                                                   | 09/2020 | 33 000 km |                                                                                           | Záznam tachometru |
|                                                                                                                                                                   | 12/2020 | 37 500 km |                                                                                           | Záznam tachometru |
| 2021                                                                                                                                                              | 03/2021 | 41 500 km |                                                                                           | Záznam tachometru |
|                                                                                                                                                                   | 10/2021 | 45 500 km |  Česko   | STK               |
| <div><div>Typ kontroly:</div><div>Pravidelná</div><div>Datum kontroly:</div><div>04. 10. 2021</div><div>Číslo protokolu:</div><div>CZ-3113-21-10-0047</div></div> |         |           |                                                                                           |                   |
|                                                                                                                                                                   | 10/2021 | 45 500 km |  Česko   | Měření emisí      |
| <div><div>Datum kontroly:</div><div>04. 10. 2021</div><div>Číslo protokolu:</div><div>CZ-410205-21-10-0027</div></div>                                            |         |           |                                                                                           |                   |
| 2022                                                                                                                                                              | 01/2022 | 46 500 km |                                                                                           | Záznam tachometru |
|                                                                                                                                                                   | 12/2022 | 55 500 km |                                                                                           | Záznam tachometru |
| 2023                                                                                                                                                              | 04/2023 | 62 000 km |                                                                                           | Záznam tachometru |
|                                                                                                                                                                   | 05/2023 | 62 000 km |  Česko | STK               |
| <div><div>Typ kontroly:</div><div>Pravidelná</div><div>Datum kontroly:</div><div>15. 05. 2023</div><div>Číslo protokolu:</div><div>CZ-3121-23-05-0467</div></div> |         |           |                                                                                           |                   |
|                                                                                                                                                                   | 05/2023 | 62 000 km |  Česko | Měření emisí      |
| <div><div>Datum kontroly:</div><div>15. 05. 2023</div><div>Číslo protokolu:</div><div>CZ-510703-23-05-0168</div></div>                                            |         |           |                                                                                           |                   |
| 2025                                                                                                                                                              | 04/2025 |           |  Česko | Poškození         |

2026

01/2026

80 000 km

 Česko

STK

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Typ kontroly:     | Pravidelná         |
| Datum kontroly:   | 12. 01. 2026       |
| Datum příští STK: | 12. 01. 2028       |
| Číslo protokolu:  | CZ-3401-26-01-0185 |

01/2026

80 000 km

 Česko

Měření emisí

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Datum kontroly:  | 12. 01. 2026         |
| Číslo protokolu: | CZ-440539-26-01-0133 |

01/2026

 Česko

Změna majitele

01/2026

 Česko

Změna provozovatele

09/2026

87 000 km

 Slovensko

Inzerce vozidla

09/2026

87 000 km

 Česko

Inzerce vozidla

09/2026

87 000 km

Inzerce vozidla

## Kontrola poškození

### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

## Pojistná událost

1 / 3


|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum                     | 06/2018                                                                                 |
| Země                      |  Česko |
| Výše pojistného plnění    | 100 000 CZK                                                                             |
| Evidovaná místa poškození | Přední čelo, Pravá přední strana                                                        |
| Stav tachometru           | 10 000 km                                                                               |
| Zdroj dat                 | Pojišťovna                                                                              |



## Pojistná událost

2 / 3


|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum                     | 12/2019                                                                                 |
| Země                      |  Česko |
| Výše pojistného plnění    | 207 838 CZK                                                                             |
| Evidovaná místa poškození | Přední čelo, Levá přední strana, Levá strana, Zadní čelo                                |
| Zdroj dat                 | Pojišťovna                                                                              |



## Pojistná událost

3 / 3

|                           |                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum                     | 04/2025                                                                                   |
| Země                      |  Česko |
| Výše pojistného plnění    | 233 867 CZK                                                                               |
| Evidovaná místa poškození | Přední čelo, Levá strana, Zadní čelo                                                      |
| Zdroj dat                 | Pojišťovna                                                                                |



**Upozornění:** V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

## Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

## Přehled vlastníků a provozovatelů

| Datum od   | Datum do   | Typ          | Právní forma  | Název / Adresa | Platné |
|------------|------------|--------------|---------------|----------------|--------|
| 30.11.2016 | 26.01.2026 | Vlastník     | Fyzická osoba | –              | Ne     |
| 30.11.2016 | 26.01.2026 | Provozovatel | Fyzická osoba | –              | Ne     |
| 26.01.2026 | –          | Vlastník     | Fyzická osoba | –              | Ano    |
| 26.01.2026 | –          | Provozovatel | Fyzická osoba | –              | Ano    |

## Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

### ⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

| Zdroj                                                                                                            | Ke dni 26. 09. 2026               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  Česko – Policie               | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Maďarsko – Policie            | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Rumunsko – Policie            | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Slovinsko – Policie           | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Ukrajina – Policie            | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Švédsko – Databáze pojišťoven | NE – není evidováno jako odcizené |
|  Soukromé databáze*            | NE – není evidováno jako odcizené |

\* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

## Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

## Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

**⚠ Důležité upozornění**

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

| Země  | Ke dni: 26. 09. 2026 |
|-------|----------------------|
| Česko | NE – není evidováno  |

| Leasingové a úvěrové společnosti | 26. 09. 2026 |
|----------------------------------|--------------|
| AGRO LEASING                     | NE           |
| Ayvens                           | NE           |
| BMW_FS                           | NE           |
| CASH Partners s.r.o.             | NE           |
| CASH4CAR                         | NE           |
| COFIDIS                          | NE           |
| ČSOB Leasing, a.s.               | NE           |
| D.S. Leasing, a.s.               | NE           |
| ESSOX LEASING                    | NE           |
| GMAC                             | NE           |
| Home Credit CZ                   | NE           |
| Home Credit SK                   | NE           |
| IMPULS-Leasing                   | NE           |
| Leasing České Spořitelny         | NE           |
| Mercedes-Benz                    | NE           |
| MONETA Auto                      | NE           |
| MONETA Leasing                   | NE           |
| Oberbank Leasing                 | NE           |
| Raiffeisen Leasing               | NE           |
| Toyota FS Czech                  | NE           |
| UniCredit Leasing                | NE           |
| UNILEASING a.s.                  | NE           |
| VEXCAR                           | NE           |

|                     |    |
|---------------------|----|
| VWFS                | NE |
| ZASTAV TO           | NE |
| Zástavy Aut-Ostrava | NE |

## Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

### Identifikace vozidla

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Značka                   | Mercedes-Benz              |
| Model                    | C 400 4MATIC               |
| Datum výroby             | 08.11.2016                 |
| Kód barvy                | 992U                       |
| Kód Čalounění            | 201A                       |
| Čalounění                | LEATHER - BLACK/ANTHRACITE |
| Sériové číslo motoru     | 276.823 30 527013          |
| Sériové číslo převodovky | 725.048 00 782443          |
| Země                     | Česká republika            |
| Iso název země           | Česko                      |
| Kód řízení               | LHD                        |

### Soupis výbavy vozidla

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| Ostatní | 19" AMG MULTI-SPOKE WHEELS W/ MIXED TIRES          |
| Ostatní | 3 YEARS OF MAP UPDATES FREE OF CHARGE              |
| Ostatní | 6-CYL. GASOLINE CONVERTER                          |
| Ostatní | 9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION                     |
| Ostatní | ACTIVE BLIND SPOT ASSIST                           |
| Ostatní | ACTIVE LANE KEEPING ASSIST (FAP)                   |
| Ostatní | ACTIVE PARK ASSIST                                 |
| Ostatní | ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING                       |
| Ostatní | AIR CONDITIONER                                    |
| Ostatní | AIR QUALITY PACKAGE                                |
| Ostatní | AIRMATIC DUAL CONTROL / AIR SUSPENSION SEMI-ACTIVE |
| Ostatní | ALTERNATIVE REFRIGERANT                            |
| Ostatní | AMBIENCE ILLUMINATION                              |
| Ostatní | AMBIENT ILLUMINATION                               |
| Ostatní | AMG LINE EXTERIOR/AMG SPORTS PACKAGE EXTERIOR      |
| Ostatní | AMG LINE INTERIOR/AMG SPORTS PACKAGE INTERIOR      |

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| Ostatní | AMG STYLING PACKAGE–FRONT SPOILER, SIDE SKIRT      |
| Ostatní | ANALOG CLOCK                                       |
| Ostatní | ASSEMBLY, ACTUATORS (THREE WHEELS)                 |
| Ostatní | AUTOMATIC HIGH BEAM SWITCH PLUS (IHC+)             |
| Ostatní | AUTOMATIC TRANSMISSION                             |
| Ostatní | AUTONOMOUS BRAKE INTERVENTION/WARN. FOR PED. PROT. |
| Ostatní | AUTONOMOUS INT. CRUISE CONT. PLUS (DISTRONIC PLUS) |
| Ostatní | AUXILIARY HEATER                                   |
| Ostatní | BASIC ANTITHEFT ALARM SYSTEM (ATA)                 |
| Ostatní | BELT FEEDER                                        |
| Ostatní | BLACK FABRIC ROOF INTERIOR TRIM                    |
| Ostatní | BRAKE ASSIST PLUS CROSS TRAFFIC (BAS+Q)            |
| Ostatní | COC PAPER EURO6 TECH. W/O REGISTRATION CERT.PART 2 |
| Ostatní | COLLISION MINIMIZATION BRAKE INTERV./WARNING (CMS) |
| Ostatní | COMAND APS NTG5/NTG5.5                             |
| Ostatní | COMPARTMENT PACKAGE                                |
| Ostatní | CONTROL CODE BREMEN PLANT                          |
| Ostatní | CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM         |
| Ostatní | CONTROL CODE MARKETING                             |
| Ostatní | CONTROL CODE, ESIL SEAT VENTILATION                |
| Ostatní | CONTROL PRODUCTION TEST 3                          |
| Ostatní | CONVERTER VERSION 10                               |
| Ostatní | COUPE                                              |
| Ostatní | CUP HOLDER                                         |
| Ostatní | CZECH REPUBLIC                                     |
| Ostatní | DIGITAL TV TUNER                                   |
| Ostatní | DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION             |
| Ostatní | DISPLACEMENT 3.0 LITER                             |
| Ostatní | DISTRONIC PLUS CROSS SUPPORT (DTR+Q)               |
| Ostatní | DRIVING PACKAGE                                    |
| Ostatní | DVD CHANGER                                        |
| Ostatní | DVD PLAYER WITH REGIONAL CODE 2, EUROPE, JAPAN     |
| Ostatní | DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC          |
| Ostatní | E-CALL EMERGENCY CALL SYSTEM                       |
| Ostatní | EHS GENERATION                                     |
| Ostatní | ELECTRIC FOLDING OUTSIDE MIRROR                    |
| Ostatní | ELECTRICALLY ADJUSTABLE RIGHT DRIVER SEAT W MEMORY |
| Ostatní | ELECTROHYDRAULIC CONTROLLER UNIT–CONVERTER         |
| Ostatní | ENGINE INCREASED PERFORMANCE                       |
| Ostatní | ENGINES WITH EXH.TURBOCHARGER WITH INTERCOOLER     |
| Ostatní | EURO 6 TECHNOLOGY EXHAUST GAS CLEANING             |

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| Ostatní | EUROPE                                             |
| Ostatní | EUROPE/CIS COUNTRIES/MONGOLIA HEAD UNIT            |
| Ostatní | EXHAUST TIP                                        |
| Ostatní | EXPANDED BRAKE ASSIST (BAS+)                       |
| Ostatní | FIRE EXTINGUISHER                                  |
| Ostatní | FLOOR MATS – AMG                                   |
| Ostatní | FRONT AXLE HALF, LEFT                              |
| Ostatní | FRONT AXLE HALF, RIGHT                             |
| Ostatní | FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSING           |
| Ostatní | FRONT SEAT CLIMATE CONTROL                         |
| Ostatní | FRONT VIEW DISPLAY (HEAD-UP DISPLAY)               |
| Ostatní | FUEL TANK WITH LARGE VOLUME – VOLUME 1             |
| Ostatní | GPS ANTENNA                                        |
| Ostatní | HEATED SCREEN WASH SYSTEM                          |
| Ostatní | HERMES – COMMUNICATION MODULE UMTS                 |
| Ostatní | ILLUMINATED DOOR SILL                              |
| Ostatní | INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE – CZECH             |
| Ostatní | INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR,AUTOMATICALLY DIMMING |
| Ostatní | INTERIOR LIGHT ASSEMBLY                            |
| Ostatní | I-SIZE-MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)                  |
| Ostatní | JOINT FLANGE W/ GW 100 / 3, 3-ARM X 100            |
| Ostatní | KEYLESS – GO                                       |
| Ostatní | KEYLESS START                                      |
| Ostatní | KEYLESS-GO PACKAGE                                 |
| Ostatní | KNEE AIRBAG                                        |
| Ostatní | LEATHER                                            |
| Ostatní | LEATHER – BLACK/ANTHRACITE                         |
| Ostatní | LEATHER-CLAD INST.PANEL + BELTLINE (ART. EMBOSSED) |
| Ostatní | LEFT-HAND STEERING                                 |
| Ostatní | LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT                          |
| Ostatní | MB MOBILO WITH DSB AND GGD                         |
| Ostatní | MBCONNECT – REMOTE ONLINE (HERMES)                 |
| Ostatní | MEMORY PACKAGE (DRIVER SEAT, STRG. COL., MIRROR)   |
| Ostatní | MIRRORS PACKAGE                                    |
| Ostatní | MODEL SERIES 205                                   |
| Ostatní | NOISE-OPTIMIZED TOOTHING                           |
| Ostatní | OIL OFFSET QUANTITY +350GR OIL                     |
| Ostatní | OPERATORS MANUAL AND SERVICE BOOKLET CZECH         |
| Ostatní | PANORAMIC SLIDING SUNROOF/GLASS SUNROOF            |
| Ostatní | PARKING PACKAGE                                    |
| Ostatní | PEDESTRIAN PROTECTION – ACTIVE ENGINE HOOD         |

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| Ostatní | PLANT CONTROL CODE                                |
| Ostatní | PREMIUM SOUND SYSTEM                              |
| Ostatní | PRESAFE                                           |
| Ostatní | RADIATOR GRILLE IN DIAMOND LOOK                   |
| Ostatní | RAIN SENSOR                                       |
| Ostatní | REAR AXLE                                         |
| Ostatní | REAR BELT STATUS INDICATION                       |
| Ostatní | REAR-END COLLISION WARNING AND PROTECTION SYSTEM  |
| Ostatní | REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC COUPLING     |
| Ostatní | REMOTE CONTROL FOR AUXILIARY HEATER               |
| Ostatní | REMOTE TRUNK LOCKING                              |
| Ostatní | SELENITE GRAY – METALLIC PAINT                    |
| Ostatní | SENSOR SYSTEM AND ANTITHEFT ALARM SYSTEM          |
| Ostatní | SENSORS FOR TRUNK LID OPENING/CLOSING             |
| Ostatní | SIDEBAGS IN REAR WITH BELT FORCE LIMITER          |
| Ostatní | SOFTWARE CONTROL FOR FORCE-FREE IN POSITION "D"   |
| Ostatní | SPEED- + LOADINDEX 93Y XL+96Y XL                  |
| Ostatní | STEUERCODE FUER BAULOSE                           |
| Ostatní | STEUERCODE VERTRIEB FUER CODE 475 ANFORDERUNG     |
| Ostatní | SUMMER TIRES                                      |
| Ostatní | TELEPHONE ANTENNA                                 |
| Ostatní | THEFT PROTECTION PACKAGE                          |
| Ostatní | THROUGH-LOADING FEATURE                           |
| Ostatní | TIRE PRESSURE CONTROL                             |
| Ostatní | TIRE WITH RUN-FLAT PROPERTIES                     |
| Ostatní | TORQUE DISTRIBUTION 45/55                         |
| Ostatní | TOUCHPAD WITH ROTARY PUSHBUTTON                   |
| Ostatní | TRAFFIC SIGN RECOGNITION                          |
| Ostatní | TRANSMISSION CODE VERSION 41                      |
| Ostatní | TRANSMISSION MODE SELECTOR LEVER (AGILITY SELECT) |
| Ostatní | TRIM PIECES – ASH TREE WOOD BLACK (2A70)          |
| Ostatní | TYPE DESTINATION ON TRUNK LID – ELIMINATION       |
| Ostatní | UNDERSHIELDS                                      |
| Ostatní | UNIVERSAL COMMUNICATIONS INTERFACE (UCI)          |
| Ostatní | V6-GASOLINE ENGINE M276                           |
| Ostatní | VEHICLE DYNAMICS PACKAGE                          |
| Ostatní | VEHICLES WITH 4-MATIC-/ALL WHEEL DRIVE            |
| Ostatní | WHEEL ARCH ENLARGEMENT                            |
| Ostatní | YOM 16/1                                          |
| Ostatní | YOM 16/2                                          |

**Upozornění:** V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

## Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkájí se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolavačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

| Svolávací akce              | Datum vyhlášení | Detail                    |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| havárie / řízení            | 20. 12. 2024    | <a href="#">Více info</a> |
| havárie / řízení            | 05. 02. 2023    | <a href="#">Více info</a> |
| palivo / požár              | 09. 01. 2022    | <a href="#">Více info</a> |
| havárie / karoserie         | 31. 05. 2021    | <a href="#">Více info</a> |
| motor / požár               | 22. 05. 2021    | <a href="#">Více info</a> |
| motor / požár               | 12. 03. 2021    | <a href="#">Více info</a> |
| airbag / zranění            | 21. 09. 2020    | <a href="#">Více info</a> |
| elektronika / světlomety    | 27. 03. 2020    | <a href="#">Více info</a> |
| havárie / řízení            | 03. 02. 2019    | <a href="#">Více info</a> |
| elektronika / výbava        | 20. 01. 2019    | <a href="#">Více info</a> |
| havárie / karoserie         | 23. 09. 2018    | <a href="#">Více info</a> |
| airbag / havárie            | 08. 12. 2017    | <a href="#">Více info</a> |
| motor / požár               | 10. 10. 2017    | <a href="#">Více info</a> |
| bezpečnostní pásy / zranění | 25. 05. 2017    | <a href="#">Více info</a> |
| brzdy / havárie             | 30. 09. 2016    | <a href="#">Více info</a> |
| havárie / karoserie         | 16. 09. 2016    | <a href="#">Více info</a> |
| motor / palivo              | 16. 09. 2016    | <a href="#">Více info</a> |
| motor / požár               | 05. 08. 2016    | <a href="#">Více info</a> |
| havárie / palivo            | 20. 05. 2016    | <a href="#">Více info</a> |

## Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

## Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

kód 992U

Barva při první registraci v CZ

Šedá

## Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

26. 09. 2026

Značení skel

NE

## Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

## Technický popis – základní

Druh vozidla OSOBNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění KUPÉ

Datum první registrace vozidla 30.11.2016

Datum první registrace vozidla v ČR 30.11.2016

Tovární značka MERCEDES

Obchodní označení C 400 4MATIC

Kategorie vozidla M1

Výrobce vozidla DAIMLER

Výrobce motoru DAIMLER

Typ motoru 276823

Palivo Benzin

Maximální výkon (kW) 245

Při otáčkách (ot/min) 6000

Zdvihový objem (ccm) 2996

Emisní třída EURO 6B

Barva karoserie ŠEDÁ

Maximální rychlost (km/h) 250

Maximální hmotnost povolená (kg) 2155

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Maximální hmotnost přípustná (kg) | 2155 |
|-----------------------------------|------|

#### Technický popis – rozšířený

|                   |   |
|-------------------|---|
| Počet míst celkem | 4 |
|-------------------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Počet míst k sezení | 4 |
|---------------------|---|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Počet náprav – z toho poháněných | 2 – 2 |
|----------------------------------|-------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Délka celková (mm) | 4762 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Šířka celková (mm) | 1877 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Výška celková (mm) | 1420 |
|--------------------|------|

|             |      |
|-------------|------|
| Rozvor (mm) | 2840 |
|-------------|------|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ložná plocha délka (mm) | 0 |
|-------------------------|---|

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg) | 1130/1130 |
|--------------------------------------------|-----------|

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg) | 1070/1070 |
|--------------------------------------------|-----------|

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg) | 1800/1800 |
|----------------------------------------------------|-----------|

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 750/750 |
|------------------------------------------------------|---------|

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg) | 4025/4025 |
|-------------------------------------------|-----------|

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Ráfky náprava 1 | 7.5JX19H2 ET44 |
|-----------------|----------------|

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Pneumatiky náprava 1 | 7.5JX19H2 ET44; 225/40 R19 93Y XL |
|----------------------|-----------------------------------|

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Ráfky náprava 2 | 8.5JX19H2 ET52 |
|-----------------|----------------|

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Pneumatiky náprava 2 | 255/35 R19 96Y XL |
|----------------------|-------------------|

|                |    |
|----------------|----|
| Brzdy provozní | NE |
|----------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Brzdy parkovací | NE |
|-----------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Hluk stojícího vozidla (db) | 95 |
|-----------------------------|----|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Při otáčkách (ot/min) | 3750 |
|-----------------------|------|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Hluk za jízdy (db) | 74 |
|--------------------|----|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Spotřeba předpis | 136/2014W |
|------------------|-----------|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Spotřeba paliva (l/100km) | 0 |
|---------------------------|---|

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Spotřeba paliva (l/100km) | 10,9/6,2/6,2 |
|---------------------------|--------------|

#### Další záznamy

ROZCHOD: 1 560/1 505|\*V.9: 136/2014W; EURO 6|Variabilní provedení vozidla:|\*12: min. 4691|\*13: min. 1810|\*14: min. 1399|\*P.2/P.4: 245/5250–6000|\*20/21: 7.5Jx18H2 ET44, 225/45 R18 95H XL M+S|7Jx17H2 ET48.5, 225/50 R17 94W|\*20: 7.5Jx19H2 ET44, 225/40 R19 93Y XL|7.5Jx18H2 ET44, 225/45 R18 95Y XL|\*21: 8.5Jx19H2 ET56.5, 245/35 R19 93Y XL|8.5Jx18H2 ET49/56, 245/40 R18 97Y XL|Vozidlo je vybaveno radarovým zařízením s krátkým dosahem (24 GHz).  
|Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.

|                  |     |
|------------------|-----|
| Emise CO2 (g/km) | 181 |
|------------------|-----|

## Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/4

Foto

Datum pořízení inzerátu

09. 09. 2026

Inzerovaný nájezd

87 000 km



Záznam 2/4

Foto

Datum pořízení inzerátu

09. 09. 2026





### Záznam 3/4


### Foto

Datum pořízení inzerátu

10. 09. 2026

Inzerovaný nájezd

87 000 km





Záznam 4/4

Foto

Datum pořízení

23. 09. 2026

Inzerovaný nájezd

87 000 km





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.